

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 군산나운초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1991	교사	3,720.00㎡	4 / 0
2	후관	1992	교사	1,807.00㎡	3 / 0
3	강당	1998	강당/체육관	886.00㎡	1 / 1
4	창고1	1996	창고/차고	50.00㎡	1 / 0
5	창고2	1991	창고/차고	36.00㎡	1 / 0
6	학생안전강화초소	2013	경비실	6.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	확보	미적용	안전확보	미실시
2	후관	미확보	미적용	미평가	미실시
3	강당	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-10	출력일자	2018-10-10
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

군산나운초등학교장