

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 성산초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1986	교사	1,211.00㎡	2 / 0
2	후관	1969	교사	688.00㎡	2 / 0
3	강당	1968	강당/체육관	248.00㎡	1 / 0
4	숙직실	1976	기타	33.00㎡	1 / 0
5	창고(2)	1976	창고/차고	31.00㎡	1 / 0
6	창고(1)	1983	창고/차고	32.00㎡	1 / 0
7	식생활관	2010	급식실/식당	230.00㎡	1 / 0
8	병설유치원	1974	교사	165.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용	미평가	미실시
2	후관	미확보	미적용	미평가	미실시
3	강당	미확보	미적용	미평가	미실시
4	식생활관	미확보	미적용	미평가	미실시
5	병설유치원	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-10	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

성산초등학교장