

# 여름방학 기간 중 『시설 보수·정비 작업』 시 사망사고 위험 주의!!!

## 사망사고 발생사례

### 최근 학교 내 CCTV 점검 및 장마철 조경시설 피해 복구 작업 중 추락 사망사고 발생!

#### < 최근 학교 시설관리 업무 중 사망사고 사례 >


##### <22.6.28. 충북 음성군>

피해	사망1명
사고 개요	00대학교 소속 영선직원이 장마로 쓰러진 나무 등을 정리하던 중 옹벽에서 발을 헛디더 추락 (높이: 약 3m)



##### <22.5.23 서울 동작구>

피해	사망1명
사고 개요	00고등학교 시설담당자가 도서관동 3층 외부 발코니에서 외벽에 설치된 CCTV를 점검하던 중 1층 바닥으로 추락 (높이 : 약 8.6m)



### 여름방학 기간 중 높은 장소에서 시설 보수 작업\* 시 떨어짐 사고가 증가할 것으로 예상

\* 교실 에어컨 및 급식소 주방 배기설비 청소, 장마·태풍 등으로 인한 시설 피해복구 작업 등  
- 특히, 이동식 사다리를 사용한 작업 시 사망사고 위험에 주의 필요

#### < 최근 『이동식 사다리 사용 작업 중』 사망사고 사례 >

- ◆ (22.5.26) 오피스텔 1층 화단에서 나뭇가지 전지 작업 중 사다리에서 추락 <1명 사망>
- ◆ (22.6.28) 아파트 필로티 1층 전등교체 위해 사다리 작업 중 추락 <1명 사망>
- ◆ (22.7.3) 음식점 상부 배기설비 수리를 위한 사다리 작업 중 추락 <1명 사망>
- ◆ (22.7.4) 천장에 설치된 배관 점검 중 사다리가 부러지면서 추락 <1명 사망>

## 시설관리 업무 시 반드시 『사전 확인』

### 높은 장소에서 시설 보수·정비 작업 시 안전한 작업대 확보 및 개인보호구 착용 철저

- 이동식 사다리 안전작업지침을 준수
- 이동식 사다리 사용이 불가능할 경우 “고소작업대(차)” 등 안전한 작업대 확보
- 안전모, 안전대(안전대 부착설비 사전 설치) 등 개인보호구 착용 철저

### 학교 시설 피해복구 및 보수 작업 등 비정형 작업 시 위험성 평가 철저

(현장확인) → (유해·위험요인 파악) → (위험성 추정 및 결정) → (안전한 작업방법 수립 및 작업 실시)