

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 술산초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1971	교사	1,070.00㎡	1 / 0
2	급식소	1969	급식실/식당	331.00㎡	1 / 0
3	다목적교실	1995	강당/체육관	275.00㎡	1 / 0
4	숙직실	1977	기타	33.00㎡	1 / 0
5	창고2	1973	창고/차고	28.00㎡	1 / 0
6	창고1	1994	창고/차고	65.00㎡	1 / 0
7	화장실 1	1973	화장실	17.00㎡	1 / 0
8	화장실 2	1977	화장실	33.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용	미평가	미실시
2	급식소	미확보	미적용	미평가	미실시
3	다목적교실	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-10	출력일자	2018-10-05
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

술산초등학교장

