잔재물 조사표

조사일	2019. 8. 2.	학교명	동국대학교사범대학부속금산중학교	전화번호	063-543-0721
시간	16:00~17:00	소재지	전북 김제시 금산면 모악로 47	해체제거 면적	☐ 800㎡이상 ☑ 800㎡미만

❑ 조사대상(특별교실)

학교번호	건물번호					
	01	02	03	04	05	06

❑ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세부 내역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비 고
				시료수	시료번호	
특별교실	01	실내	☐ 有 ☐ 無			
			☐ 有 ☐ 無			
			☐ 有 ☐ 無			
			☐ 有 ☐ 無			
			☐ 有 ☐ 無			
			☐ 有 ☐ 無			
			☐ 有 ☐ 無			
			☐ 有 ☐ 無			
			☐ 有 ☐ 無			
			☐ 有 ☐ 無			
			☐ 有 ☐ 無			
			☐ 有 ☐ 無			
			☐ 有 ☐ 無		이상 없음.	
			☐ 有 ☐ 無			

※ 공간이 부족한 경우 후면에 추가 표시할 것

조사자

(소속) 한국환경공단 직급 : 5급 성명 : 오정근 (서명)
(소속) 금산중학교 직급 : 교사 성명 : 홍의일 (서명)
(소속) 한국여성노동자회 직급 : 모니터 성명 : 유향선 (서명)
(소속) 학부모 직급 : 학부모 성명 : 임해숙 (서명)
(소속) 금산고등학교 직급 : 행정실장 성명 : 이상랑 (서명) 이상랑
(소속) 해동건축사 직급 : 건축사 성명 : (서명)
(소속) 금산중 직급 : 석면안전관리인 성명 : 소혜경 (서명)
(소속) 직급 : 성명 : 고보경 고보경 (서명)
(소속) 직급 : 성명 : (서명)