

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관 명 : 군산동고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1992	교사	11,018.04㎡	4 / 1
2	기숙사	1992	기숙사/합숙소	799.10㎡	3 / 0
3	수위실	1992	경비실	19.64㎡	1 / 0
4	창고	1992	창고/차고	66.00㎡	1 / 0
5	강당	1998	강당/체육관	1,570.86㎡	2 / 0
6	식생활관	2014	급식실/식당	704.08㎡	2 / 0

○ 내진성
능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용	미평가	미실시
2	기숙사	미확보	미적용	미평가	미실시
3	강당	미확보	미적용	미평가	미실시
4	식생활관	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일
자

조사일자	2017-12-10	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

군산동고등학교장

