

# 1차 석면 잔재물 조사표

조사일	2019. 1. 25.	학교명	군산동고등학교	전화번호	063-450-1154
시간	14:00 ~ 15:30	소재지	전북 군산시	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
군산동고	본관동	기숙사동					

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관동		인쇄실	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		창고	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		1층 복도	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	1	01-1	
		수학실	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		2-5	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		2-6	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		2-7	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		2-8	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		음악실	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		스포츠댄스실	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		여교사휴게실	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		기술가정실	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		2학년교사연구실	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

1차 석면 잔재물 조사결과: 잔재물 의심물질 발견됨. 전체 표본을 양행  
 26소스 샘플링 - 인공 리어 층에서  
 5/1000분의 중의량  
 1차 석면 잔재물 조사결과: 잔재물 의심물질 발견됨. 전체 표본을 양행  
 26소스 샘플링 - 인공 리어 층에서  
 5/1000분의 중의량

전북안리 (소속) 전북안리 직급: 대원 성명: 김민준 (서명) 김민준

(소속) 전북안리 직급: 전북안리 성명: 김민준 (서명) 김민준

(소속) 군산청리 직급: 전북안리 성명: 최태정 (서명) 최태정

(소속) 군산청리 직급: 전북안리 성명: 이숙영 (서명) 이숙영

(소속) (위생청리) 직급: 전북안리 성명: 문종행 (서명) 문종행

(소속) 군산청리 직급: 군산청리 성명: 김시영 (서명) 김시영

(소속) 직급: 성명: (서명)

(소속) 직급: 성명: (서명)

(소속) 직급: 성명: (서명)

(소속) 직급: 성명: (서명)

붙임 1 세부내역

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관동		2-1	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		2-2	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		2-3	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		2-4	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		2층복도	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		남교사휴게실	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		국어과	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		서버실	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		학년교사연구실	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		1-1	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		1-2	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		1-3	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		1-4	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		미술실1	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		미술실2	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		미술준비실	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		창고	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	1	04-1	
		사회과실	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		3-5	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		3-6	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		3-7	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		3-8	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		상담실	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		4층복도	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		4층계단실	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		옥탑층	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

기345

2층 ☐ 有 ☐ 無

3층 ☐ ☐ 無

221

조사일	2019. 1. 28.	학교명	군산동고등학교	전화번호	063-450-1154
시간	10:00 ~ 11:00	소재지	전북 군산시	해제제거 면적	<div> <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 </div> <div> <input type="checkbox"/> 800m2 미만 </div>

□ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
군산동고	본관동						

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

[illegible][illegible]