〈첨 부〉 조사표 양식

석면 잔재물 조사표

학교명	군산고등학교	대표자		전화번호	446-4136
소재지	전라북도 군산시 동흥남동 402-1			해체제거 면적	□ 800㎡이상 ☑ 800㎡미만

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항			
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)	과학관동 (1동)	의심 잔재물 발견 건물 수	

세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
과학관동		□ 有 ☑ 無			
		□ 有 □ 無			
		□ 有 □ 無			
		□ 有 □ 無			
		□ 有 □ 無			

□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고

확인결과 (개선여부 등 의견)	이상 없음.

2020.1.23.

조사자
(모니터단 구성원)

(소속) 군산교육청 직급 : 주무관 성명 : 김태호(서명)
(소속) 군산고등학교 직급 : 교장 성명 : 조주상(서명)
" 주무관 홍호정