

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 군산동초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사1(본관동)	1971	교사	2,012.00㎡	2 / 0
2	교사3(후관동)	1984	교사	2,056.00㎡	2 / 0
3	교사2(중간동)	1991	교사	1,029.00㎡	2 / 0
4	수기당	2005	기타	728.00㎡	2 / 0
5	창고(창고1)	1986	창고/차고	45.00㎡	1 / 0
6	창고(창고2)	1997	창고/차고	65.00㎡	1 / 0
7	강당(체육관)	2009	강당/체육관	1,348.00㎡	2 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사1(본관동)	확보	미적용	미확보	전체실시
2	교사3(후관동)	확보	미적용	미확보	전체실시
3	교사2(중간동)	미확보	미적용	미확보	미실시
4	강당(체육관)	확보	전체적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2018-10-11	출력일자	2018-10-11
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

군산동초등학교장

