



중앙중학교 본관동 지상1층 평면도

건축 자재명	그림	건축 자재명	그림
지붕재		바닥재	
천장재		분무재 (뿔칠재)	
벽재		내화 피복재	
배관재 (보온)		칸막이	
배관재 (연결)		비석면	
기타 물질			

시료위치	재 질
1. 천장재	A. 텍 스
2. 바닥재	B. 슬레이트
3. 벽 재	C. 밤라이트
4. 지붕재	D. 석 고
5. 보온재	E. 뿔 칠 재
6. 단열재	F. 타 일
7. 분무재	G. 유리섬유
8. 개스킷	
9. 내화피복재	
10. 기타물질	

건축자재 인식표	
시료번호 지표위치 건축자재	시료번호 건축자재 (함유율)
석면불검출	석면검출
검출구역	

시료번호	시료채취 장소	건축자재	동일구역	면적(m ²)	석면종류	함유율 (%)	위해성 평가점수	위해성 등급	기관명
HA 01	행정실 천장	텍스	방송실, 방송준비실, 교무실, 교장실, 정보실, 보건실, 체육실, 문서실, 인쇄유류실, 남여화장실	579.14	백석면	4%	11	낮음	군산중앙중학교
HA 02	화장실 칸막이	밤라이트	-	38.14	백석면	9%	11	낮음	도면번호 WL-14-0730-A
HA 03	남직원휴게실 천장	텍스	교재연구실, 여직원휴게실	155.95	백석면	9%	11	낮음	조사일자 2014. 7. 30.
									조사기관 유한회사 울림환경기술원