















중앙중학교 본관동 지상2층 평면도

| 건축 자재명 | 그림 | 건축 자재명 | 그림 |
|-------------|---|--------------|---|
| 지붕재 |  | 바닥재 |  |
| 천장재 |  | 분무재 (뿜칠재) |  |
| 벽재 |  | 내화 피복재 |  |
| 배관재 (보온) |  | 칸막이 |  |
| 배관재 (연결) |  | 비석면 |  |
| 기타 물질 |  | | |

| 시료위치 | 재 질 |
|----------|----------|
| 1. 천장재 | A. 텍 스 |
| 2. 바닥재 | B. 슬레이트 |
| 3. 벽 재 | C. 밤라이트 |
| 4. 지붕재 | D. 석 고 |
| 5. 보온재 | E. 뿔 칠 재 |
| 6. 단열재 | F. 타 일 |
| 7. 분무재 | G. 유리섬유 |
| 8. 개스킷 | |
| 9. 내화피복재 | |
| 10. 기타물질 | |

건축자재 인식표

| | | | | |
|--|---|---|---------------|---------------|
| <div style="text-align: center;">  </div> | <div style="text-align: center;">  </div> | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <div style="text-align: center; font-weight: bold;">시료번호</div> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">시료위치</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">건축자재 (함유율)</td> </tr> </table> </div> | 시료위치 | 건축자재 (함유율) |
| | 시료위치 | 건축자재 (함유율) | | |
| <div style="text-align: center;">  </div> | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <div style="text-align: center; font-weight: bold;">시료번호</div> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">시료위치</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">건축자재 (함유율)</td> </tr> </table> </div> | 시료위치 | 건축자재 (함유율) | |
| 시료위치 | 건축자재 (함유율) | | | |

| | |
|-------|------|
| 석면불검출 | 석면검출 |
|-------|------|

검출구역

| 시료번호 | 시료채취 장소 | 건축자재 | 동일구역 | 면적(m ²) | 석면종류 | 함유율 (%) | 위해성 평가점수 | 위해성 등 급 | 기관명 | 군산중앙중학교 |
|-------|---------|------|--------------------|---------------------|------|---------|-------------|------------|------|--------------|
| HA 06 | 1학년실 천장 | 텍스 | 상담실, 영어전용교실, 남여화장실 | 168.75 | 백석면 | 4% | 11 | 낮음 | 도면번호 | WL-14-0730-B |
| HA 07 | 화장실 칸막이 | 밤라이트 | - | 51.91 | 백석면 | 9% | 11 | 낮음 | | |
| HA 08 | 미술실 천장 | 텍스 | 도서실 | 312.75 | 백석면 | 4% | 11 | 낮음 | 조사일자 | 2014. 7. 30. |
| | | | | | | | | | 조사기관 | 유한회사 올림환경기술원 |
| | | | | | | | | | | |