














중앙중학교 본관동 지하1층 평면도

건축 자재명	그 림	건축 자재명	그 림				
지붕재		바닥재					
천장재		분무재 (뿔칠재)					
벽재		내화 피복재					
배관재 (보온)		칸막이					
배관재 (연결)		비석면					
기타 물질							
시료위치		재 질					
1. 천장재 2. 바닥재 3. 벽 재 4. 지붕재 5. 보온재 6. 단열재 7. 분무재 8. 개스킷 9. 내화피복재 10. 기타물질		A. 텍 스 B. 슬레이트 C. 밤라이트 D. 석 고 E. 뿔 칠 재 F. 타 일 G. 유리섬유					
건축자재 인식표							
		<table border="1"><tr><td colspan="2">시료번호</td></tr><tr><td>시료위치</td><td>건축자재 (함유율)</td></tr></table>		시료번호		시료위치	건축자재 (함유율)
시료번호							
시료위치	건축자재 (함유율)						
석면불검출		석면검출					
		검출구역					

시료번호	시료채취 장소	건축자재	동일구역	면적(m ²)	석면종류	함유율 (%)	위해성 평가점수	위해성 등급	기관명
HA 20	식당 천장	텍스	탁구장, 전기실, 매점, 휴게실, 주방, 영양사실, 공작실, 집수정, 창고, 부식창고, 전처리실, 공작실, 현관	1,088.15	백석면	4%	11	낮음	도면번호
									조사일자
									조사기관

군산중앙중학교

WL-14-0730-G

2014. 7. 30.

유한회사 울림환경기술원