

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 구림중학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관동	2010	교사	2,672.00㎡	3 / 0
2	식생활관/유치원	2001	교사	486.00㎡	1 / 0
3	관사	1988	사택	30.00㎡	1 / 0
4	차고	2010	창고/차고	143.00㎡	1 / 0
5	창고	1996	창고/차고	40.00㎡	1 / 0
6	다목적교실	1995	실습실/특별교실	252.00㎡	1 / 0
7	다목적강당	2010	강당/체육관	874.00㎡	2 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관동	확보	전체적용		미실시
2	식생활관/유치원	미확보	미적용		미실시
3	다목적교실	미확보	미적용		미실시
4	다목적강당	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-09-27	출력일자	2018-10-02
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

구림중학교장

