

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 망성초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	3동사(다목적교실)	1995	강당/체육관	324.00㎡	1 / 0
2	창고(8동)	1988	창고/차고	45.00㎡	1 / 0
3	창고(9동)	1995	창고/차고	54.00㎡	1 / 0
4	사택(10동)	1983	사택	57.00㎡	1 / 0
5	본관동	2013	교사	2,227.00㎡	2 / 0
6	휴게실	1991	기타	32.40㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	3동사(다목적교실)	미확보	미적용	미평가	미실시
2	본관동	확보	전체적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-12	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

망성초등학교장

