

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 만경여자고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	주1/만경여고 1동	1979	교사	3,935.00㎡	3 / 0
2	주3/특별교실 3동	1985	실습실/특별교실	402.00㎡	2 / 0
3	부5/급식소 8동	1999	급식실/식당	377.00㎡	1 / 0
4	부4/창고 7동	1999	기타	81.00㎡	1 / 0
5	부6/대강의실 9동	2003	강당/체육관	285.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	주1/만경여고 1동	미확보	미적용		미실시
2	주3/특별교실 3동	미확보	미적용		미실시
3	부5/급식소 8동	미확보	미적용		미실시
4	부6/대강의실 9동	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-11	출력일자	2018-09-27
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

만경여자고등학교장

