

## 1. 교실/관리실 (교무실/영정실 등)

날짜 : 2021년 7월 6일

점검자 : 한재우

소속 : 만경중학교

### 1.1. 바닥

○ (상태 좋음)

× (결함/이상 있음)

△ (보통/관리자 확인 필요)

- (해당 없음)

점검항목	점검결과	위치	특이사항
1.1.1. 교실바닥의 안전상태 (바닥균열/마감재 탈락 및 노후화, 보행장애물 여부)	○		

### 1.2. 벽

○ (상태 좋음)

× (결함/이상 있음)

△ (보통/관리자 확인 필요)

- (해당 없음)

점검항목	점검결과	위치	특이사항
1.2.1. 벽체 안전상태 (균열 및 기울임 상태 여부)	○		
1.2.2. 벽체 부착물의 안전상태 (철판, 게시판, 선공기 등의 고정 상태 여부)	○		
1.2.3. 콘센트의 안전상태 (먼지/탄자국, 고정 불량, 문어발식 사용 여부)	○		

### 1.3. 출입문

○ (상태 좋음)

× (결함/이상 있음)

△ (보통/관리자 확인 필요)

- (해당 없음)

점검항목	점검결과	위치	특이사항
1.3.1. 출입문의 안전상태 (폐임, 손끼임방지, 부착물 등 상태 여부)	○		

### 1.4. 교실창호

○ (상태 좋음)

× (결함/이상 있음)

△ (보통/관리자 확인 필요)

- (해당 없음)

점검항목	점검결과	위치	특이사항
1.4.1. 창호 안전상태 (유리, 추락방지 보호시설의 고정 상태)	X	체력안전실 수업체력실	
1.4.2. 창호 개폐상태 (폐임, 창틀의 손상 여부)	△		

# 1. 교실/관리실 (교무실/행정실 등)

날짜: 2021 년 7 월 5 일

점검자: 한세주

소속: 만명중학교

## 1.5. 복도

○ (상태 좋음)

△ (보통/관리자 확인 필요)

× (결함/이상 있음)

- (해당 없음)

점검항목	점검결과	위치	특이사항
1.5.1. 복도바닥의 안전상태 (피난관련시설 등 상태여부)	○		

## 1.6. 천장

○ (상태 좋음)

△ (보통/관리자 확인 필요)

× (결함/이상 있음)

- (해당 없음)

점검항목	점검결과	위치	특이사항
1.6.1. 천장의 마감재 안전상태 (처짐, 파손, 누수흔적 등 상태여부)	○		
1.6.2. 천장 부착물 안전상태 (전등, 선풍기, 냉방설비, 빔프로젝트 고정상태여부)	○		

## 1.7. 기타

○ (상태 좋음)

△ (보통/관리자 확인 필요)

× (결함/이상 있음)

- (해당 없음)

점검항목	점검결과	위치	특이사항
1.7.1. 소화 및 가스설비 안전상태 (파손, 동작 등 상태여부 및 전문점검결과)	○		
1.7.2. 책걸상 관리상태 (파손, 동작 등 상태여부)	○		

## 2. 실험실

날짜 : 2021년 7월 5일

점검자 : 김재두

소속 : 만명중학교

### 2.1. 안전계획

○ (상태 좋음)

△ (보통/관리자 확인 필요)

× (결함/이상 있음)

- (해당 없음)

점검항목	점검결과	위치	특이사항
2.1.1. 안전수칙/대응요령 게시상태	○		

### 2.2. 안전관리

○ (상태 좋음)

△ (보통/관리자 확인 필요)

× (결함/이상 있음)

- (해당 없음)

점검항목	점검결과	위치	특이사항
2.2.1. 실험장구 구비상태 (실험복, 마스크, 보안경 등)	○		
2.2.2. 실험중 사고대비 상태 (소화기, 콘센트상태, 비상구표시, 대피로 등)	○		
2.2.3. 시약 보관상태 (시약보관함 여부, 잠금상태, 필요환기상태 등)	○		
2.2.4. 특수시약관리상태 (독극물, 위험실험시약 보관/잠금상태 등)	○		
2.2.5. 사후처리상태 (실험실청소, 사용후 약 물관리상태, 약품출납 대장기록상태 등)	○		

### 2.3. 기타

○ (상태 좋음)

△ (보통/관리자 확인 필요)

× (결함/이상 있음)

- (해당 없음)

점검항목	점검결과	위치	특이사항
2.3.1. 보안관리상태 (실험실 잠금장치, CCTV 등)	○		
2.3.2. 비상사 대비상태 (비상대피로 확보상태, 비상연락망 게시상태 등)	○		

### 3. 건축물 점검표

날짜 : 2021 년 7 월 5 일

점검자 : 한재욱 소속 : 만경중학교

#### 3.1. 건축물분야

○ (상태 좋음)

△ (보통/관리자확인필요)

× (결함/여상있음)

- (해당없음)

점검항목	점검결과	위치	특이사항
3.1.1. 구조체 안전상태 (보, 기둥, 슬래브, 벽체 외 균열 및 기울임 상태여부)	△		
3.1.2. 옥상 안전상태 (균열 및 탈락, 청소 및 배수상태여부)	○		
3.1.3. 화장실 안전상태 (파손, 동작 등 상태여부)	○		
3.1.4. 계단 안전상태 (난간고정, 미끄럼방지시설 등 상태여부)	○		
3.1.5. 마감재 안전상태 (파손, 고정 등 상태여부)	○		

#### 3.2. 일반시설분야

○ (상태 좋음)

△ (보통/관리자확인필요)

× (결함/여상있음)

- (해당없음)

점검항목	점검결과	위치	특이사항
3.2.1. 일반시설 안전상태 (옹벽, 담장, 석축 절개사면, 교문, 담장 등 균열, 기울임, 파손여부)	○		
3.2.2. 운동장 및 배수로 안전상태 (파손, 배임, 퇴적물 등 상태여부)	○		
3.2.3. CCTV 안전상태 (파손, 고정, 작동 등 상태여부)	○		

### 3. 건축물 점검표

날짜: 2021년 7월 6일

점검자: 김해두

소속: 만경고등학교

#### 3.3. 소방분야

○ (상태 좋음)

△ (보통/관리자확인필요)

✖ (결함/이상있음)

- (해당없음)

점검항목	점검결과	위치	특이사항
3.3.1. 소화 및 감지설비 안전상태 (소화기, 소화전 등 동작/고정/위치 등 상태여부)	○		
3.3.2. 피난 및 방화설비 안전상태 (피난구, 유도표시 및 방화문 동작, 장애물 등 상태여부)	○		
3.3.3. 소방점검 용역업체 점검 (전문점검지적 사항 조치 등) 상태여부	○		
3.3.4. 소방차 진입로 상태여부	○		

#### 3.4. 전기분야

○ (상태 좋음)

△ (보통/관리자확인필요)

✖ (결함/이상있음)

- (해당없음)

점검항목	점검결과	위치	특이사항
3.4.1. 조명설비 안전상태 (동작, 파손, 고정 등 상태여부)	○		
3.4.2. 전열설비 안전상태 (동작, 파손, 문이발식 및 개인전열기사용 등 상태여부)	○		
3.4.3. 관리실의 안전상태 (전기관련시설의 위험 및 접근금지 등 경고표시상태)	○		
3.4.4. 전기점검용역업체 점검 (지적사항조치 등) 상태여부	○		

### 3. 건축물 점검표

날짜 : 2021년 7월 5일

점검자 : 한재두

소속 : 만경중학교

#### 3.5. 기계분야

○ (상태 좋음)

△ (보통/관리자확인필요)

× (결함/이상있음)

- (해당없음)

점검항목	점검결과	위치	특이사항
3.5.1. 냉난방설비 안전상태(냉방 실내/외기 등 동작/파손/부식 등 상태여부)	○		
3.5.2. 급수 및 급탕설비 안전상태 (펌프, 보일러, 세면기 등의 동작/파손/부식/누수 등 상태)	○		
3.5.3. 환기설비 안전상태 (환풍기 등의 동작/파손/부식 등 상태여부)	○		
3.5.4. 승강기 등 안전상태 (승강기, 비상통화 장치 등 동작/파손 등 상태여부)	△		
3.5.5. 관리실의 안전상태 (기계실, 보일러실 위험 및 접근금지 등 경고표시상태)	△		
3.5.6. 승강기 및 보일러 정기점검 상태여부	△		

#### 3.6. 가스시설

○ (상태 좋음)

△ (보통/관리자확인필요)

× (결함/이상있음)

- (해당없음)

점검항목	점검결과	위치	특이사항
3.6.1. 가스설비 안전상태 (가스설비 외관부식 파손상태 및 전문점검결과)	△		
3.6.2. 관리실안전상태(가스관련시설의 위험 및 접근금지 등 경고표시상태여부)	△		
3.6.3. 기타 가스관련설비 정기점검 상태여부	△		



## 4.어린이놀이 및 체육시설

날짜 : 2021 년 7 월 5 일

점검자 : 함재두

소속 : 만명중학교

### 4.1. 어린이놀이시설(초등학교)

○ (상태 좋음)

× (결함/이상 있음)

△ (보통/관리자 확인 필요)

- (해당 없음)

점검항목	점검결과	위치	특이사항
4.1.1. 어린이 놀이시설 안전관리법에 외거한 안전점검/사고보고서/결과대장 관리여부	○		
4.1.2. 부적합 시설에 대한 이용금지조치 및 수리이력 관리대장 작성여부	○		

### 4.2. 체육시설(초등학교 이외)

○ (상태 좋음)

× (결함/이상 있음)

△ (보통/관리자 확인 필요)

- (해당 없음)

점검항목	점검결과	위치	특이사항
4.2.1. 체육시설의 근본적 낙후/파손상태	○		
4.2.2. 체육시설의 금이가거나 깨진부위 존재	○		
4.3.3. 금속재질 체육시설 녹발생, 페인트칠 벗겨짐 여부	○		
4.3.4. 체육시설내 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각 등 위험물질 존재	○		

### 4.3. 관련부대시설

○ (상태 좋음)

× (결함/이상 있음)

△ (보통/관리자 확인 필요)

- (해당 없음)

점검항목	점검결과	위치	특이사항
4.3.1. 울타리, 외자, 가로등, 표지판, 식수대, 쓰레기처리시설의 고장 또는 파손	○		
4.3.2. 실외화장실 상태 (파손 및 청결상태)	○		

## 5. 통학로/통학버스

날짜 : 2021년 7월 5일

점검자 : 김채우

소속 : 만해초학교

### 5.1. 통학로

○ (상태 좋음)

× (결함/이상 있음)

△ (보통/관리자 확인 필요)

- (해당 없음)

점검항목	점검결과	위치	특이사항
5.1.1. 교내차량 통행로 및 통학로 안전상태 (인도와 차도구분, 도로파손/보행장애물상태)	○		
5.1.2. 학교앞 통학로/도로 안전상태 (보행장애물, 도로/보도블록/과속방지턱상태)	○		
5.1.3. 학교앞 교통시설물 안전상태 (교통표지판 시야확보, 블록거울, 펜스, 보호구역지정 등)	○		

### 5.2. 통학버스

○ (상태 좋음)

× (결함/이상 있음)

△ (보통/관리자 확인 필요)

- (해당 없음)

점검항목	점검결과	위치	특이사항
5.2.1. 어린이통학버스 등록차량여부 및 앞유리 통학버스 신고필증 부착상태	—		
5.2.2. 차내 모든 좌석의 안전벨트 또는 안전 시트의 설치/정상작동상태	—		
5.2.3. 광각후사경 설치유무(외부사항) 및 고정상태	—		
5.2.4. 차량내 날카로운 곳 또는 불필요한 물건의 존재상태	—		
5.2.5. 정기적 차량 안전점검 실시 및 기록 상태, 안전수칙 부착여부, 안전교육실시여부	—		



## 6. 화재취약시설 (급식실/기숙사/체육관)

날짜 : 2021 년 7 월 5 일

점검자 : 한재두

소속 : 만명중학교

### 6.1. 급식실

○ (상태 좋음)

△ (보통/관리자확인필요)

× (결함/이상있음)

- (해당없음)

점검항목	점검결과	위치	특이사항
6.1.1. 일일 위생안전 점검표 작성상태	-		
6.1.2. 일일화재예방 점검표 작성상태	-		
6.1.3. 일일 청소점검표 작성상태	-		

### 6.2. 체육관

○ (상태 좋음)

△ (보통/관리자확인필요)

× (결함/이상있음)

- (해당없음)

점검항목	점검결과	위치	특이사항
6.2.1. 천정부착물 상태 (조명, 냉난방)	-		
6.2.2. 별도 분전반 상태 (설치여부, 관리상태)	-		

### 6.3. 기숙사

○ (상태 좋음)

△ (보통/관리자확인필요)

× (결함/이상있음)

- (해당없음)

점검항목	점검결과	위치	특이사항
6.3.1. 가스, 전기, 소방시설 정기점검여부 지적사항조치상태	-		
6.3.2. 개인전열기구 점검 및 사용상태	-		

### 6.4. 화재취약시설 공통

○ (상태 좋음)

△ (보통/관리자확인필요)

× (결함/이상있음)

- (해당없음)

점검항목	점검결과	위치	특이사항
6.4.1. 비상시 대비상태 (소화기, 완강기, 비상구표시 등)	-		
6.4.2. 콘센트 사용상태 (문어발식 사용여부, 먼지상태 등)	-		
6.4.3. 화재감지기 작동시 당직실 수신기 확인가능 여부	-		