

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 만경초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	제1동 본관동	1970	교사	4,075.52㎡	3 / 1
2	제2동 서관동	1956	교사	864.00㎡	2 / 0
3	제4동 창고	1972	창고/차고	33.00㎡	1 / 0
4	제2동 창고	1993	창고/차고	40.00㎡	1 / 0
5	제3동 식생활관	2004	급식실/식당	1,347.00㎡	2 / 0
6	제6동 사택	1977	사택	48.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	제1동 본관동	미확보	미적용		미실시
2	제2동 서관동	미확보	미적용		미실시
3	제3동 식생활관	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-11	출력일자	2018-09-28
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

만경초등학교장

