


### 3. 관사 1층



석면함유지점 범례	
천장재	바닥재
벽재	보온재
배관재	기타물질
쁨칠재	내화피복재
지붕재	칸막이
비석면	

#### 건축자재 인식표

시료번호
시료 위치 건축자재 위치 (함유율)

석면함유 시료

시료번호
시료 위치 건축 위치 자재

석면비함유 시료

- \* 건축물명 : 관사
- \* 건축물 소재지 : 전북 김제시 만경읍 능제로 89-1
- \* 해당층 : 1층
- \* 도면번호 : 14-08-14-12
- \* 도면축척 :
- \* 석면조사기관 : (주)대한석면환경연구소
- \* 석면분석기관 : (주)대한석면환경연구소
- \* 조사일자 : 2014.08.14