


1. 본관 부3동 [급식소 · 강당] 2층



석면함유지점 범례

	천장재		바닥재
	벽재		보온재
	배관재		기타물질
	쁨칠재		내화피복재
	지붕재		칸막이
	비석면		

건축자재 인식표

시료번호	
시료 위치	건축자재 (함유율)

석면함유 시료

시료번호	
시료 위치	건축자재

석면비함유 시료

- * 건축물명 : 급식소·강당
- * 건축물 소재지 : 전라북도 김제시 만경읍 능제2길 2
- * 해당층 : 2층
- * 도면번호 : 14-08-14-07
- * 도면축척 :
- * 석면조사기관 : (주)대한석면환경연구소
- * 석면분석기관 : (주)대한석면환경연구소
- * 조사일자 : 2014.08.14