

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 만경고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	만경고등학교 본관	2004	교사	3,470.40㎡	5 / 0
2	강당	2007	강당/체육관	762.64㎡	1 / 1
3	급식소	2000	급식실/식당	260.00㎡	1 / 0
4	창고-1	1975	창고/차고	85.80㎡	1 / 0
5	매점	1975	매점	55.86㎡	1 / 0
6	기숙사	2009	기숙사/합숙소	938.00㎡	3 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	만경고등학교 본관	미확보	미적용	미평가	미실시
2	강당	미확보	미적용	미평가	미실시
3	급식소	미확보	미적용	미평가	미실시
4	기숙사	확보	전체적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-11	출력일자	2018-10-05
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

만경고등학교장