

제0711-1108호

저수조(물탱크) 청소 필증

대 상 시 설	상 호(명칭)	전주만수초등학교					
	실시면적(용적)	저수조(t)	100	고가수조		총 계	100
	재 질 종 류				S.M.C		
	소 재 지	전주시 덕진구 호성로 130					
	위생관리담당자확인	직 위		성 명			
실 시 기 간		2022년 4월 26일 화요일					
실 시 내 역	세 정 방 식	고압분사세척 , 인력작업					
	소 득 약 품 명	카레라 - 바이오					
	간이 수질 검사	잔류염소측정치	PH 측정치	색도 측정치	탁도 측정치		
		ppm	PH	C	C		

수도법 21조 관련 수도시설의 위생관리등에 관한 규칙 제 4조에 의거하여
위와 같이 저수조 위생관리(청소)를 실시 하였음을 증명함.

2022년 04월 26일

시행업체 : 상 호(명칭) : **깨끗한 세상-(물탱크청소 사업부) 222-0811**

소 재 지 : **전주시 완산구 효자동 2가 709번지**

성 명(대표자) : **유 재 홍**



저수조 위생점검 기준(제6조 제4항 관련)

건축물의 명칭	전주만수초등학교							
소유자(관리자)	전주만수초등학교							
설 치 장 소	전주시 덕진구 호성로 130							
건축물의 용도	공동주택	은행	상가	학교	공장	병원	관공서	기타
위생점검 실시일								




조 사 사 항		점 검 기 준	적, 부
1	저수조 주위의 상태	청결하며 쓰레기,오물등이 놓여있지 않을것	O
		저수조 주위에 고인물, 용수등이 없을것	
2	저수조 본체의 상태	균열 또는 누수되는 부분이 없을것	O
		출입구,접합부의 틈으로 빗물등이 들어가지 아니할것	
		유출관,배수관등의 접합부분은 고정되고 방수,밀폐되어	O
		있을것	
3	저수조 윗부분의 상태	저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는	O
		설비나 기기등이 놓여 있지 아니할것	
		저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지등의	O
		위생에 유해한 것이 쌓이지 아니할것	
4	저수조 내부의 상태	오물,붉은 녹등의 침식물, 내.외벽 구조물의 오염또는	O
		도장의 떨어짐등이 없을 것	
		수중및 수면에 부유물질이 없을 것	O
		외벽도장이 벗겨진 상태로 되어있지 아니할것	
5	맨홀의 상태	뚜껑을 통한 부유물질,먼지등이 침투할수없는구조일것	O
		잠금장치가 확실할것	
6	월류관,통기관의 상태	관의 끝부분으로 유해한 물질이 들어갈수 없을것	O
		관의 끝부분의 방충망은 훼손되지 아니할 것	
7	냄새,맛,색도,탁도	물에 냄새,맛,색,탁함등이 없어야 할것	O

* 매월 1회 이상 작성하여 2년간 보관할것.



TEL : 222-0811

사진대지

평년전	
평년중	
평년후	

조수커