

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 마령초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1989	교사	1,460.79㎡	2 / 0
2	유치원	1976	교사	248.90㎡	1 / 0
3	강당	2006	강당/체육관	728.00㎡	1 / 0
4	교사(식생활관,돌봄교실)	1972	급식실/식당	712.30㎡	2 / 0
5	관사1	1977	사택	26.00㎡	1 / 0
6	관사2	2015	사택	28.00㎡	1 / 0
7	관사3	2015	사택	32.20㎡	1 / 0
8	창고1	1989	창고/차고	32.40㎡	1 / 0
9	창고2	1995	창고/차고	50.00㎡	1 / 0
10	차고	2015	창고/차고	53.00㎡	1 / 0
11	과학실	1996	교사	172.80㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	확보	미적용	안전확보	미실시
2	유치원	미확보	미적용		미실시
3	강당	확보	전체적용		미실시
4	교사(식생활관,돌봄교실)	미확보	미적용		미실시
5	과학실	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-09-29	출력일자	2018-09-28
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

마령초등학교장

