

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 마룡초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1984	교사	752.00㎡	1 / 0
2	후관	1958	교사	496.00㎡	1 / 0
3	숙직실	1977	숙직실	33.00㎡	1 / 0
4	관사	1978	사택	60.00㎡	1 / 0
5	창고	1987	창고/차고	40.00㎡	1 / 0
6	변소	1989	화장실	17.00㎡	1 / 0
7	화장실	1998	화장실	33.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용		미실시
2	후관	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자		출력일자	2018-10-02
------	--	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

마룡초등학교장

