

석면 잔재물 조사표

조사일	2018. 8. 9.	학교명	마룡초등학교	전화번호	453-9780
시간	17:00 ~ 17:50	소재지	전북 완주 석면 청룡로 123	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
마룡초	후관동						

☐ 석면 의실물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

(소속) 최우정중학교 직급: 소장 성명: 최 우 정 (서명) 최 우 정
 (소속) 마룡초등학교 직급: 교장 성명: 한복경 (서명) 한복경
 (소속) (주)하늘세상교육 직급: 대표 성명: 구리연 (서명) 구리연
 (소속) 석면 관제 직급: 성명: 김준익 (서명) 김준익
 (소속) 김복근 직급: 성명: 김복근 (서명) 김복근
 (소속) 성명: 성명: (서명)
 (주)신원이앤씨 직급: 직급: (서명)