

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 군산미장초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관동	2011	교사	8,770.68㎡	5 / 1
2	후관동	2015	교사	2,384.00㎡	4 / 0
3	군산미장초병설유치원	2015	교사	499.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관동	확보	전체적용	미평가	미실시
2	후관동	확보	전체적용	미평가	미실시
3	군산미장초병설유치원	확보	전체적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-10	출력일자	2018-10-10
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

군산미장초등학교장

