

# 준공 후 공기 중 석면농도측정 결과보고서

## 1. 시설 개요

현 황	석면건축물명	미룡초등학교 부속3동		
	현장 소재지	전북특별자치도 군산시 대학로 498-10 미룡초등학교		
	전화번호	-	대 표 자	-
	석면면적(m <sup>2</sup> )	-	석면건축물 안전관리인	-

## 2. 측정 개요

현 황	채취 일자	2024.08.07	현장 특성	온도(℃)	28.3℃
	시료채취자	송 하 현		습도(%)	필요시
				풍속(m/s)	필요시

## 3. 분석 결과 (시료분석결과서 별첨)

분석일자	2024.08.07		분석자	고 강 영	
채취위치	시료번호	채취유량(L/min)	총 채취량(L)	측정농도(개/cc)	초과여부
2층 휴게실	#1	9.871	1,234	0.0000	검출한계 미만

## 4. 측정 위치도(측정장소)

별첨2. 참조
---------

「환경부고시 제2017-259호 석면건축물 실내공기 중 석면측정방법」에 따라 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2024 년 08 월 08 일



아셈환경연구원



첨 부 서 류	측정 위치도, 시료채취사진, 지정서, 시료분석결과서
---------	------------------------------