

유치원시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 무주반디유치원

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관동	2012	교사	1,481.00㎡	2 / 1
2	차고	2017	차고/차고	88.00㎡	1 / 0

○ 내진성
능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관동	확보	전체적용	미평가	미실시

○ 기준일
자

조사일자	2018-10-05	출력일자	2018-10-10
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

무주반디유치원장

