

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 무주고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1982	교사	3,347.00㎡	4 / 0
2	후관	1986	급식실/식당	1,135.00㎡	3 / 0
3	강당	1991	강당/체육관	810.00㎡	1 / 0
4	교직원관사1	1995	사택	183.00㎡	2 / 0
5	교직원관사2	1997	사택	171.00㎡	2 / 0
6	교장관사	1977	사택	67.00㎡	1 / 0
7	창고1	1982	창고/차고	33.00㎡	1 / 0
8	창고2	1999	창고/차고	50.00㎡	1 / 0
9	목공실	1999	기타	135.00㎡	1 / 0
10	실습목공실	1999	실습실/특별교실	150.00㎡	1 / 0
11	기숙사	2010	기숙사/합숙소	2,485.37㎡	4 / 1
12	특별교실	2011	실습실/특별교실	1,202.00㎡	3 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용	미확보	미실시
2	후관	미확보	미적용	미평가	미실시
3	강당	미확보	미적용	미평가	미실시
4	교직원관사1	미확보	미적용	미평가	미실시
5	교직원관사2	미확보	미적용	미평가	미실시
6	실습목공실	미확보	미적용	미평가	미실시
7	기숙사	확보	전체적용	미평가	미실시
8	특별교실	확보	전체적용	미평가	미실시

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 무주고등학교

○ 기준일자

조사일자	2018-10-05	출력일자	2018-10-08
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

무주고등학교장

