

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 무주중앙초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관동	1986	교사	2,280.50㎡	2 / 0
2	방과후교실	1996	교사	445.93㎡	2 / 0
3	관사1	2008	사택	46.44㎡	1 / 0
4	관사2	1990	사택	71.04㎡	1 / 0
5	연립관사	1991	사택	460.50㎡	2 / 0
6	급식소 및 강당	2005	급식실/식당	1,175.40㎡	2 / 0
7	창고2	1989	창고/차고	32.40㎡	1 / 0
8	창고3	1994	창고/차고	48.00㎡	1 / 0
9	보건실	1985	교사	77.22㎡	1 / 0
10	신관	2003	교사	406.67㎡	1 / 0
11	신관2	2017	교사	337.62㎡	1 / 0
12	차고	2017	창고/차고	56.17㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관동	확보	부분적용	안전확보	부분실시
2	방과후교실	미확보	미적용	미평가	미실시
3	연립관사	미확보	미적용	미평가	미실시
4	급식소 및 강당	확보	전체적용	미평가	미실시
5	보건실	미확보	미적용	미평가	미실시
6	신관	미확보	미적용	미평가	미실시
7	신관2	확보	전체적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2018-10-05	출력일자	2018-10-11
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

무주중앙초등학교장

