

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 무녀도초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관동	1988	교사	327.00㎡	1 / 0
2	숙직실	1971	숙직실	25.00㎡	1 / 0
3	관사 3	1990	사택	77.00㎡	1 / 0
4	창고 1	1968	창고/차고	26.00㎡	1 / 0
5	관사 1	1971	사택	30.00㎡	1 / 0
6	관사 2	1982	사택	43.00㎡	1 / 0
7	화장실	1965	화장실	3.00㎡	1 / 0
8	관사 4	2007	사택	56.00㎡	1 / 0
9	창고 2	2012	기타	33.00㎡	1 / 0
10	별관동	2015	교사	185.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관동	미확보	미적용	미평가	미실시
2	별관동	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-10	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

무녀도초등학교장

