



## < 무녀도초등학교 주4동 평면도 >

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	석면함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안

### \*건축자재별 그림 범례

천장재

바닥재

벽 재

보온재

배관재

기타물질

뽕칠재

내화피복재

지붕재

칸막이

비석면

### \*건축자재 인식표

시료 번호

시료 위치

건축자재 (함유율)

석면 함유 시료

시료 번호

시료 위치

건축 자재

석면 비함유 시료

\*건축물명 : 무녀도초등학교 주4동

\*건축물 소재지 : 전라북도 군산시 옥도면 무녀도2길 33

\*석면 조사 기관: (주)진포환경컨설팅

\*석면 분석 기관: (주)진포환경컨설팅

\*조사일자: 2014.07.23

\*층 구분 : 1층

\*연면적 : 56.25 m<sup>2</sup>