



## < 무녀도초등학교 부속 숙직실 평면도 >

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	석면함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안

**\*건축자재별 그림 범례**


**\*건축자재 인식표**

시료 번호

시료 위치	건축자재 (함유율)
-------	------------

석면 함유 시료

시료 번호

시료 위치	건축 자재
-------	-------

석면 비함유 시료

**\*건축물 명 :**  
무녀도초등학교 부속건물

**\*건축물 소재지 :**  
전라북도 군산시 옥도면 무녀도2길 33

**\*석면 조사 기관:**  
(주)진포환경컨설팅

**\*석면 분석 기관:**  
(주)진포환경컨설팅

**\*조사일자:** 2014.07.23

**\*층 구분:** 1층

**\*연면적:** 25.12 m<sup>2</sup>