

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 무풍초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관동	1972	교사	1,496.00㎡	2 / 0
2	강당	1995	강당/체육관	284.00㎡	1 / 0
3	급식소	2003	급식실/식당	714.00㎡	2 / 0
4	관사1	1988	사택	43.00㎡	1 / 0
5	관사2	1975	사택	30.00㎡	1 / 0
6	관사3	1992	사택	100.00㎡	1 / 0
7	관사4	1995	사택	54.00㎡	1 / 0
8	관사5	2008	사택	224.00㎡	2 / 0
9	교직원휴게실	2011	기타	36.00㎡	1 / 0
10	유치원	1997	교사	252.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관동	미확보	미적용	미평가	미실시
2	강당	미확보	미적용	미평가	미실시
3	급식소	미확보	미적용	미평가	미실시
4	관사5	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2018-10-05	출력일자	2018-10-11
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

무풍초등학교장