

석면 잔재물 조사표

조사일	2020. 1. 23.	학교명	부산여중	전화번호	0637 583-8382
시간	13:00 ~ 14:10	소재지	부산영도동1길 42	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
		행정실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		교과실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		숙직실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		1층복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		3층 일반교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		사강방	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		WEB클래스	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		전산실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		복리실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		4층 일반교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		도서실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		기술실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		학생회실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

(소속) 외부 전문가 직급: 건축사 성명: 최 민 성
 (소속) 갈 리 인 직급: 건축사 성명: 김 상 인
 (소속) 영산환경연구원 직급: 사무국장 성명: 이 은 누
 (소속) 부산여중 직급: 안전관리인 성명: 김 기 수
 (소속) 부산여중 직급: 단 장 성명: 김 성 근
 (소속) 직급: 성명:



불임 1 세부내역

[illegible]

학교시설 석면 해체·제거 모니터단 참석자 명단

학교 : 부안여자중 학교

일시 : 2020. 1.23.(목) 13:00

공정 : 잔재물 조사

순 번	소 속	직 위(직 급)	성 명	서 명
1	부안여중	단 장	김 성 근	김성근
2	부안여중	안전관리인	김 기 수	김기수
3	부안여중	학 부 모	박 응 섭	박응섭
4	부안여중	학 부 모	문 명 완	문명완
5	부안여중	학 부 모	박 금 옥	박금옥
6	익산환경운동연합	민간단체	이 은 숙	이은숙
7	건축사사무소현즈	감 리	정 상 민	정상민
8	알파건축사사무소	외부전문가	최 민 성	최민성
9	이하여백			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

부안여중 석면 해체 · 제거 참여자별 업무 체크리스트

학교명: 부안여중 공정명: 잔재물검사 점검날짜: 2020.01.23. 13:00 ~

시점	체크 항목	적합	부적합	비고
작업 후	작업 완료후 송풍식으로 공기를 불어 공기 포집을 했는가?			
	잔재물이 발견되거나 공기질 측정에서 기준 이상일 경우 습식-건식-습식으로 정밀 재청소를 하였는가?			
	비닐 보양을 뜯은 뒤 사후 청소는 지침대로 하는가?	○		
총평	청소상태 양호하고 석면 잔재물 없음			

작성자 소속 : 부안여중	직급 : 모니터단장	성명 : 김성권
작성자 소속 : 부안여중	직급 : 안전관리자	성명 : 김기수
작성자 소속 : 익산환경운동	직급 : 사무국장	성명 : 이은숙
작성자 소속 : 현즈	직급 : 감리	성명 : 정상민
작성자 소속 : 외부전문가	직급 : 알파건축사	성명 : 최민성
작성자 소속 : 학부모대표	직급 : 운영위원장	성명 :



정밀청소점검



사 진 내 용 점검사진



사 진 내 용 점검사진

정밀청소점검



사 진 내 용 점검사진



사 진 내 용 점검사진