

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 낭산초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	제1동사	1971	교사	1,820.46㎡	2 / 0
2	창고2	1990	창고/차고	40.00㎡	1 / 0
3	창고1	1982	창고/차고	49.50㎡	1 / 0
4	창고3	1982	창고/차고	19.50㎡	1 / 0
5	창고4	1987	창고/차고	10.00㎡	1 / 0
6	화장실	1970	화장실	33.00㎡	1 / 0
7	식생활관	2004	급식실/식당	278.64㎡	1 / 0
8	다목적강당	2016	강당/체육관	344.08㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	제1동사	미확보	미적용		미실시
2	식생활관	미확보	미적용		미실시
3	다목적강당	확보	전체적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-02
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

낭산초등학교장

