

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 나포초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1970	교사	1,474.06㎡	2 / 0
2	다목적교실	1994	강당/체육관	275.40㎡	1 / 0
3	교직원휴게실(숙직실)	1979	숙직실	33.05㎡	1 / 0
4	창고1	1976	창고/차고	35.70㎡	1 / 0
5	식생활관	2016	급식실/식당	173.88㎡	1 / 0
6	유치원	2002	교사	204.88㎡	1 / 0
7	창고2	2010	창고/차고	33.05㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용	미평가	미실시
2	다목적교실	미확보	미적용	미평가	미실시
3	식생활관	확보	전체적용	미평가	미실시
4	유치원	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-10	출력일자	2018-10-10
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

나포초등학교장

