

## 석면 잔재물 조사표

조사일	2018. 8. 13.	학교명	나포초등학교	전화번호	063-453-1006
시간	17:30~18:58	소재지	전북 군산시 나포면 교동길 23	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
11	본관동	유치원동					

☐ 석면 의실물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
01	본관동	과학실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			즉시 처리
		학습도움실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		학습지원실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		교무실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		교장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		컴퓨터실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		보건실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		행정실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			즉시 처리
		1학년실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		영어실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		도서실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		6학년	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		5학년	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		4학년	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

(소속) 나포초등학교 직급: 운영위원장 성명: 최명준 (서명) 최명준  
 (소속) 1 직급: 학부주 성명: 서재호 (서명) 서재호  
 (소속) 살맛나는 민생 실현 전담 직급: 사무국장 성명: 문규우 (서명) 문규우  
 (소속) 나포초등학교 직급: 학부주 성명: 채승민 (서명) 채승민  
 (소속) 과학관 직급: 성명: 김은하 (서명) 김은하  
 (소속) 나포초 직급: 행정실장 성명: 김왕철 (서명) 김왕철  
 나포초 교장 성명: 이호준 (서명) 이호준  
 (주) 나포초등학교 이사장 성명: 이호준 (서명) 이호준  
 (주) 나포초등학교 이사장 성명: 이호준 (서명) 이호준

## 불임 1 세부내역

[illegible]