

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 이리남창초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	1동사	1986	교사	3,425.00㎡	4 / 0
2	2동사	1972	교사	1,172.00㎡	2 / 0
3	3동사	1967	교사	416.00㎡	2 / 0
4	숙직실	2000	숙직실	27.00㎡	1 / 0
5	창고2	1983	창고/차고	50.00㎡	1 / 0
6	창고1	1990	창고/차고	59.00㎡	1 / 0
7	창고3	1996	창고/차고	54.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	1동사	미확보	미적용	미평가	미실시
2	2동사	미확보	미적용	미평가	미실시
3	3동사	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

이리남창초등학교장

