

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 능교초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	급식실	2010	급식실/식당	218.00㎡	1 / 0
2	유치원	1971	교사	252.00㎡	1 / 0
3	본관교사	1986	교사	1,310.76㎡	2 / 0
4	관사1	1976	사택	33.00㎡	1 / 0
5	관사2	1976	사택	33.00㎡	1 / 0
6	창고1	1968	창고/차고	13.00㎡	1 / 0
7	창고2	1967	창고/차고	26.00㎡	1 / 0
8	정수처리동	2005	기타	17.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	급식실	확보	전체적용	미평가	미실시
2	유치원	미확보	미적용	미평가	미실시
3	본관교사	확보	미적용	미확보	전체실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

능교초등학교장

