

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 남원제일고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1976	교사	2,766.88㎡	3 / 0
2	동관-1	1980	교사	1,353.24㎡	3 / 0
3	서관	1999	기숙사/합숙소	1,841.60㎡	5 / 0
4	수위실	1985	경비실	9.80㎡	1 / 0
5	테니스장본부석	1982	기타	35.00㎡	1 / 0
6	동관-2	1980	실습실/특별교실	392.26㎡	3 / 0
7	바리스타실	2000	실습실/특별교실	393.84㎡	1 / 1
8	후관-1	2000	교사	486.00㎡	2 / 1
9	강당	1996	강당/체육관	821.64㎡	2 / 1
10	후관-2	2000	실습실/특별교실	660.00㎡	3 / 0
11	음악실	2001	실습실/특별교실	71.36㎡	1 / 0
12	조립식창고	2007	창고/차고	57.66㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용	미평가	미실시
2	동관-1	미확보	미적용	미평가	미실시
3	서관	미확보	미적용	미평가	미실시
4	동관-2	미확보	미적용	미평가	미실시
5	바리스타실	미확보	미적용	미평가	미실시
6	후관-1	미확보	미적용	미평가	미실시
7	강당	미확보	미적용	미평가	미실시
8	후관-2	미확보	미적용	미평가	미실시
9	음악실	미확보	미적용	미평가	미실시

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 남원제일고등학교

○ 기준일자

조사일자	2017-10-31	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

남원제일고등학교장

