


모니터단 점검확인서(잔재물조사)

5. 학교명 : 호남제일고등학교
6. 석면 해체·제거면적 : 684.92㎡ (후반 1~2층)
3. 점검일시 : 2021년 01 월 22 일 16:00
4. 점검내용 : 잔재물 조사
5. 점검결과 : 이상있음 (), 이상없음 (✓)
6. 점검인원 : 참여 (7 명)

2021년 1 월 22 일

호남제일고등학교 모니터단	구분	성명	서명
	교 감	최진석	
	학부모	이종숙	
	학부모	김영자	김영자
	감리인	김종일	김종일
	외부전문가	소태호	소태호
	시민단체	이근하	이근하
	석면건축물 안전관리인	송정용	송정용
해체업체	(주)이원건설	이장규	이장규

모니터단 점검확인서(잔재물조사)

5. 학교명 : 호남제일고등학교
6. 석면 해체·제거면적 : 529.2㎡ (후반 3~4층)
3. 점검일시 : 2021년 02 월 15 일 16:00
4. 점검내용 : 잔재물 조사
5. 점검결과 : 이상있음 (), 이상없음 (☒)
6. 점검인원 : 참여 (8 명)

2021년 2 월 15 일

호남제일고등학교 모니터단	구분	성명	서명
	교 감	최진석	최진석
	학부모	이종숙	이종숙
	학부모	김영자	김영자
	감리인	김경수	김경수
	외부전문가	소태호	소태호
	시민단체	아근하	아근하
	석면건축물 안전관리인	송정용	송정용
	해체업체	윤종모	윤종모