

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 남원국악예술고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관A동	1981	교사	3,906.12㎡	3 / 0
2	후관 I동	1987	급식실/식당	2,760.34㎡	3 / 0
3	별관 기숙사(I동)	2001	기숙사/합숙소	455.00㎡	1 / 0
4	창고	1981	매점	80.00㎡	1 / 0
5	외부화장실	1981	화장실	48.00㎡	1 / 0
6	연기연습실	1981	실습실/특별교실	72.90㎡	1 / 0
7	무기고	1981	창고/차고	15.12㎡	1 / 0
8	골프연습장	2011	실습실/특별교실	109.42㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관A동	미확보	미적용	미평가	미실시
2	후관 I동	미확보	미적용	미평가	미실시
3	별관 기숙사(I동)	확보	미적용	안전확보	미실시
4	연기연습실	미확보	미적용	미평가	미실시
5	골프연습장	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2018-10-02	출력일자	2018-10-02
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

남원국악예술고등학교장

