

잔재물 조사표

조사일	2020. 02 . 07.	학교명	남원국악예술고등학교	전화번호	063-632-7701
시간	16:00~	소재지	남원시 용성로 323	해체제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡이상 <input type="checkbox"/> 800㎡미만

□ 조사대상

학교번호	건물번호					
	01	02	03	04	05	06
	후관 1층	후관2층	후관3층	식당	매점	

□ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비 고
				시료수	시료번호	
후관	01	소품실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관	01	연습실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관	01	레슨전공실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관	02	기숙실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관	02	연습실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관	02	강의실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관	03	합주1실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관	03	레슨실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관	03	미디실습실1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관	03	미디실습실2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관	03	연습실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관	03	피아노실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관	03	복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관	04	식당	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관	04	창고	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
창고	05	매점	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

※ 공간이 부족한 경우 후면에 추가 표시할 것

조사자

(소속) 양전봉전공한

(소속) 홍우로

(소속) 학복은

(소속) 대한 환경 운동본부

(소속) 광천국악예술고

(소속) 대한국악예술고

직급 : 차장
직급 : 부원
직급 : 위원
직급 : 자문위원
직급 : 사설
직급 : 본부장

행정실장

성명 : 홍은재 (홍은재)
 성명 : 황태성 (황태성)
 성명 : 허정숙 (허정숙)
 성명 : 서치락 (서치락)
 성명 : 이영환 (이영환)
 성명 : 김지현 (김지현)