


## 석면건축물 관리대장



1. 건축물 현황															
건축물 주소지 전라북도 남원시 용성로 323															
건축 허가일(신고일) 1983.02.17.								준공일 1981.10.24							
건축물 소유자의 성명 남원국악예술고등학교								건축물 소유자의 주소 남원시 용성로 323							
석면건축물안전관리인 남원국악예술고 성명 이동용								석면건축물안전관리인 주소 전북 남원시 용성로 323 남원국악예술고							
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일 2016. 11.29.															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해 성평 가 점수	위해성 등급	조치 내용
		바인성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 · 보수 형태 (점수)	유지 · 보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천장/텍스	본 관 A-02	1	0	1	1	1	1	0	0	0	2	2	9	5	유지관리
천장/텍스	A-04	1	0	1	1	1	0	0	0	1	2	2	9	5	유지관리
천장/텍스	A-07	1	0	1	1	1	0	0	0	2	2	2	10	5	유지관리
천장/텍스	A-09	1	0	1	1	1	0	0	1	2	2	2	11	5	유지관리
천장/텍스	A-13	1	0	1	1	1	0	0	0	0	2	2	8	5	유지관리
천장/텍스	기숙사 B-01	1	1	1	1	1	0	0	0	2	2	2	11	5	유지관리
천장/텍스	B-03	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	5	5	유지관리
천장/텍스	별 관 C-02	1	0	1	1	1	0	0	0	2	2	2	10	5	유지관리
천장/텍스	C-03	1	0	1	1	1	0	0	0	2	2	2	10	5	유지관리
천장/텍스	C-04	1	0	1	1	1	0	1	0	2	2	2	11	5	유지관리
천장/텍스	C-05	1	1	1	1	1	0	0	0	1	2	2	10	5	유지관리
천장/텍스	C-06	1	0	1	1	1	0	0	0	2	2	2	10	5	유지관리
천장/텍스	매 점 D-01	1	0	1	1	1	1	0	0	1	2	2	10	5	유지관리
3. 비고(특이사항 기재)															
* 석면조사 일시: (주)알파석면연구소-2014.09.30. (완료: 2014.10.15.)															
* 자재-텍스															
* 석면 철거-없음															