

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 옥구초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1980	교사	1,719.00㎡	2 / 0
2	후관	1956	교사	465.40㎡	1 / 0
3	특별교실동	1964	교사	41.00㎡	1 / 0
4	창고 2	1981	창고/차고	23.00㎡	1 / 0
5	창고 3	1972	창고/차고	18.00㎡	1 / 0
6	창고 1	1994	창고/차고	65.00㎡	1 / 0
7	온실	1973	온실	17.00㎡	1 / 0
8	강당	2007	교사	569.00㎡	1 / 0
9	식생활관	2009	교사	236.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용		미실시
2	후관	미확보	미적용		미실시
3	특별교실동	미확보	미적용		미실시
4	강당	미확보	미적용		미실시
5	식생활관	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-10	출력일자	2018-10-02
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

옥구초등학교장

