

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 오산남초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	급식실/강당	1963	급식실/식당	418.00㎡	1 / 0
2	본관	1975	교사	1,551.00㎡	2 / 0
3	숙직실	1977	숙직실	44.00㎡	1 / 0
4	창고	1982	창고/차고	50.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	급식실/강당	미확보	미적용	미평가	미실시
2	본관	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

오산남초등학교장

