

석면 잔재물 조사표

조사일	2019. 8. 2.	학교명	오수초등학교	전화번호	063-642-2657
시간	16:00 ~ 17:00	소재지	전라북도 임실군 오수면 충효로 2059	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
오수초 병설유치원	병설유치원						

☐ 석면 의실물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
병설유치원	병설유치원 - 01	지혜반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	의심물질 발견안됨		
"	"	자료실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	교사연구실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	주방	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	보일러실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	유희실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	현관	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	보금자리반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	낮잠실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

(소속) 전라북도교육청	직급: 장학사	성명: 배두현 (서명)
(소속) YWCA	직급: 시민단체	성명: 박대성 (서명)
(소속) 오수초등학교	직급: 학부	성명: 김수연 (서명)
조사자 (소속) 오수초등학교	직급: 교감	성명: 최윤정 (서명)
(소속) 오수초등학교	직급: 해제부장	성명: 김연진 (서명)
(소속) 오수초등학교	직급: 교사	성명: 박희관 (서명)
(소속) 임실교육지원청	직급: 사설공공	성명: 김승규 (서명)