

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 오수초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1970	교사	1,719.00㎡	2 / 0
2	후관	1982	교사	2,010.12㎡	2 / 0
3	관사	1990	사택	52.00㎡	1 / 0
4	관사	1992	사택	41.00㎡	1 / 0
5	창고	1990	창고/차고	47.00㎡	1 / 0
6	창고	1972	창고/차고	43.00㎡	1 / 0
7	강당	1994	강당/체육관	997.37㎡	2 / 0
8	박물관	2004	실습실/특별교실	139.00㎡	1 / 0
9	급식소	2003	급식실/식당	347.76㎡	1 / 0
10	양궁장	2007	기타	253.00㎡	1 / 0
11	오수초등학교병설유치원 유치원	2004	교사	302.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용		미실시
2	후관	미확보	미적용		미실시
3	강당	미확보	미적용		미실시
4	박물관	미확보	미적용		미실시
5	급식소	미확보	미적용		미실시
6	오수초등학교병설유치원 유치원	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-11	출력일자	2018-10-02
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

오수초등학교장