

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 백운초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1971	교사	1,787.00㎡	2 / 0
2	다목적강당	1994	강당/체육관	283.60㎡	1 / 0
3	관사1	1987	사택	49.80㎡	1 / 0
4	관사2	1990	사택	53.40㎡	1 / 0
5	관사3	1990	사택	43.50㎡	1 / 0
6	후관	1969	교사	257.80㎡	1 / 0
7	창고	1990	창고/차고	32.00㎡	1 / 0
8	유치원	2001	교사	509.64㎡	2 / 0
9	흙사랑 자연학습장 식당	1968	급식실/식당	185.00㎡	1 / 0
10	흙사랑 자연학습장 본관	1970	교사	882.74㎡	2 / 0
11	흙사랑 자연학습장 관사	1970	기타	50.32㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용		미실시
2	다목적강당	미확보	미적용		미실시
3	후관	미확보	미적용		미실시
4	유치원	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2018-09-27	출력일자	2018-10-01
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

백운초등학교장

