

잔재물 조사표

조사일	2018. 8. 4.	학교명	백운중학교	전화번호	063-432-4142
시간	14:00 ~ 15:40	소재지	진안군 백운면 임진로 1298	해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 미만

□ 조사대상

학교번호	건물번호					
	01	02	03	04	05	06
	본관동	다목적교실	관사			

□ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세부 내역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비 고
				시료수	시료번호	
보관동		도색실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		보전실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		고장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		배관정실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		교역실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		서버실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		전산실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		관통실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		복도전판	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
대부분조각실		현관1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		현관2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
관사		배관실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			




사진 상부 채취가 - 장로님께
 되어 충실히 위임받았으며
 동의하여 관내유지장유 전
 아뢰드립니다.

※ 공간이 부족한 경우 후면에 추가 표시할 것

조	사	자	직	성	서명
(소속)	전북생태여과리	직급 :	임부지휘	성명 :	가상식 (서명)
(소속)	북산문화마을	직급 :		성명 :	정선영 (서명)
(소속)	1010행사부소	직급 :	대표	성명 :	최행규 (서명)
(소속)	백운동학교	직급 :	교장	성명 :	양정애 (서명)
(소속)	지곡을중학교	직급 :	학부소	성명 :	김기민 (서명)
(소속)	"	직급 :	학부소	성명 :	김미라 (서명)
	"		"		홍기
	진안교육지원청		1층		홍기
			시도청		홍기